

前面一口こんろ 事故情報(一口謹告対象機種と同構成を持つ前面一口こんろ事故情報)

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
1	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-2101	-	松下電器産業	S60年度	1985	11	東京都	周囲焼損	立て掛けていた反物が倒れ、原因不明でスイッチが入り、こんろの上に置いてあった樹脂カゴが焼損。
2	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-2101	-	松下電器産業	S60年度	1986	01	東京都	周囲焼損	こんろの上に紙袋を放置、何らかの原因でスイッチが入り紙袋に着火したと推定。
3	タカラスタンダード	三菱電機	CR-1201A	-	タカラスタンダード	S61年度	1986	08	東京都	ヒーター上に置いたプラスチックケースを焼損し、湯沸かし室の食器棚も焼損した。	床に置いた折りたたみイスを流し台の上に乗せた際、操作スイッチつまみにぶつかった。
4	三菱電機	三菱電機	CR-1201A	-	不明	S61年度	1987	03	東京都	ヒーター上に置いた帽子、バドミントンラケットを焼損した。	使用者が電気こんろの前に置かれたヘルメットを持ち上げた際、操作スイッチつまみにぶつかった。
5	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	S62年度	1987	04	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	湯飲み茶碗を洗い、棚に収納中誤ってつまみに触れた。
6	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	S62年度	1987	07	東京都	小火	こんろの上に置いてあった段ボールが燃えた。
7	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	S63年度	1988	05	東京都	人身:被害なし 物損:カゴ焼損	電気コンロ部を清掃中、誤ってつまみに触れた。
8	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	S63年度	1988	05	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	掃宅したところ、プラスチック製調味料瓶と換気扇が焦げていた。
9	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	S63年度	1988	06	大阪府	人身:被害なし 物損:周囲焼損	病室に設置したミニキッチンのヒーター上のお盆が焦げて煙がでた。
10	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	S63年度	1988	07	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	出勤する為、洗濯機を置いてある台所(通路幅30cm)を通った際、つまみに身体が触れON。
11	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	S63年度	1988	08	兵庫県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	管理者が荷物の出入れをしていた際、身体がつまみに触れた模様。
12	タカラスタンダード	日立GLS	HT-1250		タカラスタンダード	S63年度	1988	08	京都府	人身:不明 物損:照明器具熱変形	不明
13	タカラスタンダード	日立GLS	HT-1250		タカラスタンダード	S63年度	1988	09	大阪府	人身:不明 物損:プラスチック盆焼損	不明
14	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	S63年度	1988	10	愛知県	人身:被害なし 物損:居室焼損	ヒータ上の鍋が空焚きで、周囲に延焼。
15	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	S63年度	1988	12	東京都	ヒーターの上にのせてあったプラスチック容器が燃えた。 ・部屋全体が汚損	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのが不明
16	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	S63年度	1989	02	東京都	人身:被害なし 物損:部品焼損	人が入室の際、誤って何らかの拍子でスイッチが入った。
17	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-2101	-	松下電器産業	S63年度	1989	03	東京都	周囲焼損	やかんをかけ、5時間強の空焚きをしていた。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
18	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H1年度	1989	04	東京都	人身:被害なし 物損:部品焼損	ミニキッチンの通路(幅90cm)にダンボール箱を置いた為、45cmと狭くなり体が誤って触れスイッチONした。
19	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H1年度	1989	04	愛知県	人身:被害なし 物損:紙類焼損	不明
20	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H1年度	1989	05	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	居住者が出掛ける際、ミニキッチン反対側にカラーボックスがあり、33cm幅しかないところを通った為、身体の一部が触れON。
21	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H1年度	1989	05	兵庫県	・ヒーターの上ののせてあった板切れ及び温水ボトルが燃えた。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
22	タカスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカスタンダード	H1年度	1989	06	兵庫県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部が靴がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていたジャー炊飯器が加熱され焼損し、周囲に延焼した。
23	クリナップ	パナソニックLAS	HK-1102	100V 1.2KW	クリナップ	H1年度	1989	07	東京都	物損……部品焼損	学生が朝でかける際、バッグが誤ってスイッチに触れ、知らずにでたものと思われる。
24	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H1年度	1989	07	大阪府	人身:被害なし 物損:周囲焼損	第一発見者談では、点火つまみが強となっていた。何らかの原因でスイッチONし、ヒーター上のプラスチック筐に着火。
25	クリナップ	パナソニックLAS	HK-1102	100V 1.2KW	クリナップ	H1年度	1989	07	埼玉県	物損…… 製品・周囲焼損	洗濯物と箆を持って室内を歩き回ったので、電気こんろスイッチに洗濯物が引っかかったと推定される。
26	タカスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカスタンダード	H1年度	1989	08	愛知県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲のビデオ機器焼損)	社員が退社の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず退社された。更にヒーター部の周辺に置かれた可燃物が加熱され焼損し、周囲に延焼した。
27	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H1年度	1989	10	広島県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	居住者が出掛ける時、靴等が当たってスイッチがONしたと推定される。
28	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H1年度	1989	12	東京都	人身:被害なし 物損:部品焼損	スキーに出掛ける時に、スキーを持ってミニキッチンを通した際、スイッチONした為ではないかと推定。
29	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H1年度	1990	01	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	入居者が外出の際、身体の一部がつまみに触れ長時間通電状態となった。
30	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	サンウエーブ	H1年度	1990	02	東京都	物損…… キッチン回り損傷	こんろが通電状態でフライパンを上下逆にし、ヒーターの上に半分乗せ、その右にプラスチック製組立立てにかけていた。熱でフライパンの取っ手が発火、組立に着火した。
31	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H1年度	1990	03	愛知県	人身:不明 物損:キッチン壁煤で汚損	詳細不明
32	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H1年度	1990	03	兵庫県	人身:被害なし 物損:部品焼損	当日午前中外出時、靴がつまみに当たったのに気付かず。ヒーター上に紙袋等があった(自然発火)。
33	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H2年度	1990	08	東京都	小火	事務所において、電気こんろのつまみに誤って身体が触れた。
34	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H2年度	1990	09	神奈川県	・ヒーターの周囲にあったプラスチック容器が燃えた	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
35	タカラスタANDARD	三菱電機	CR-1201A	-	タカラスタANDARD	H2年度	1990	10	東京都	ヒーター上に置いたプラスチック製まな板を焼損した。	大きなバックを持って製品の前を通った際、操作スイッチつまみにぶつかった。
36	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H2年度	1990	12	愛知県	人身:不明 物損:不明	詳細不明
37	ハウステック	日立GLS	HT-1250C	-	日立ハウステック	H2年度	1990	12	愛知県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	誤ってスイッチが入った模様。
38	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H2年度	1991	02	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	留守の部屋で電気こんろスイッチが入りっぱなし。
39	ハウステック	日立GLS	HT-1250C	-	日立ハウステック	H2年度	1991	03	愛知県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	何らかの原因でスイッチが入った模様。
40	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H3年度	1991	04	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出する際、大型バックが電気こんろのつまみに誤って触れスイッチONに気づかずそのまま外出。
41	クリナップ	パナソニックLAS	HK-1102	100V 1.2KW	クリナップ	H3年度	1991	06	東京都	物損……製品焼損	外出する際、靴を持って台所を通った。この時靴がこんろのスイッチに接触しONとなり、こんろ上のプラスチック電が発火した。
42	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H3年度	1991	11	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(流し台壁、天井、風呂場の天井)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部分の上に載せていたプラスチック製食器電が加熱され焼損し、周囲に延焼した。
43	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H3年度	1991	12	東京都	ヒーター上の可燃物が燃えてボヤが発生した。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのが不明
44	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H3年度	1991	12	東京都	人身:不明 物損:こんろの上に置かれた樹脂が焼損	不明
45	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H3年度	1992	02	神奈川県	火災・死亡1名	電気こんろのスイッチが何らかの要因で「強」に入り、何らかの可燃物に火が移った。 被害者の死因は一酸化炭素中毒。
46	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H3年度	1992	03	東京都	人身:死亡 物損:周囲焼損	引越荷物がミニキッチンの周辺にあり、このため歩行中にダンボール箱がつまみに当たりスイッチが入り電気こんろ上の可燃物に引火したと推定。
47	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H3年度	1992	03	大阪府	人身:その他(被害なし) 物損:台所壁穴開き、ガラス破損	詳細不明 コンロの上にあったガスボンベが加熱爆発した。
48	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H4年度	1992	04	不明	人身事故 無し ポヤ火災	状況:電気ヒーター上へ乗せていたポットが見出し扉を閉めたはずみ(推定)にヒーターのスイッチが入り火災となる。
49	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H4年度	1992	06	東京都	人身:被害なし 物損:居室焼損	つまみの位置は強方向の15°になっていた。
50	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H4年度	1992	06	大阪府	小火	こんろの上にポリ容器を置いて外出、留守中に発火。
51	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H4年度	1992	06	大阪府	人身:被害なし 物損:周囲焼損	ミニキッチンが火元。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
52	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H4年度	1992	06	兵庫県	・ヒーターの上にのせた樹脂製の水切りカゴが燃えた。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのかが不明
53	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H4年度	1992	11	石川県	・ヒーターの上に置いてあったぬれ雑巾が燃えた	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのかが不明
54	タカラスタンダード	三菱電機	CR-1201A	-	タカラスタンダード	H4年度	1992	11	東京都	ヒーター上に置いた水切りかごが燃え、近傍のダンボールに燃え移り、焼損した。	帰宅した使用者のヘルメットが、操作スイッチつまみにぶつかった。
55	三菱電機	三菱電機	CR-1201A	-	不明	H4年度	1992	12	東京都	ヒーター上に置いた衣類が焼損した。	使用者の身体が電気こんろの操作スイッチつまみにぶつかった。
56	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H4年度	1993	01	東京都	人身:被害なし 物損:水切り籠焼損	つまみに触れON。
57	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H4年度	1993	03	東京都	人身:被害なし 物損:紙屑焼損	つまみに触れON。
58	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H4年度	1993	03	東京都	人身:被害なし 物損:衣類袋焼損	つまみに触れON。
59	三菱電機	三菱電機	CR-1501A	-	不明	H4年度	1993	03	東京都	ヒーター上に置いたお盆、マホービン、エアコンが焼損した。	外出時触れた。
60	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H5年度	1993	04	京都府	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時誤ってつまみに触れスイッチON。
61	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H5年度	1993	04	東京都	人身:被害なし 物損:ダンボール焼損	何らかの原因でスイッチが入った。
62	三菱電機	三菱電機	CR-1201A	-	不明	H5年度	1993	05	東京都	ヒーター上に置いたふきんから発火、カーテン・冷蔵庫が焼損した。	外出時触れた。
63	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H5年度	1993	05	東京都	人身:被害なし 物損:水切り籠焼損	つまみにショルダーバックが触れON。
64	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H5年度	1993	06	東京都	人身:被害なし 物損:タオル、トレーナー焼損	つまみにバックが触れON。
65	三菱電機	三菱電機	CR-1501B	-	不明	H5年度	1993	08	東京都	ヒーター上に置いたポットのみ焼損した。	ダンボールを移動中、触れた。
66	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H5年度	1993	09	大阪府	小火	こんろの上に置いてあったガスコンロが発火。
67	三菱電機	三菱電機	CR-1201A	-	不明	H5年度	1993	09	神奈川県	ヒーター上に置いた炊飯器が焼損した。	入浴時触れた可能性あり。(チラシ配布済の物件だった。)
68	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H5年度	1993	09	東京都	人身:被害なし 物損:ダンボール焼損	何らかの原因でスイッチが入った。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
69	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H5年度	1993	10	東京都	人身:被害なし 物損:製品焼損	入居者が午後外出する際身体の一部がつまみに触れて電源が入ったものと思われる。
70	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H5年度	1993	11	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	つまみ部に人が触れON状態となったためと推定。
71	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H6年度	1994	05	神奈川県	ヒーターの上に置いてあった網カゴが、燃えた。 部屋全体が汚損	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのが不明
72	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H6年度	1994	07	神奈川県	小火	カバンがつまみに触れON。
73	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H6年度	1994	07	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時つまみに触れたらしい。
74	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H6年度	1994	07	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	何らかの原因でスイッチが入った。
75	三菱電機	三菱電機	CR-1201A	-	不明	H6年度	1994	07	東京都	室内煤付着。	ふとんを移動した際触れ、そのまま外出。
76	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H6年度	1994	07	宮城県	人身:被害なし 物損:まな板焼損	不明
77	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H6年度	1994	08	埼玉県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	不明(消防署調査中)
78	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H6年度	1994	08	東京都	ヒーターの上に置いてあった水切りカゴが、燃えた。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのが不明
79	ハウステック	日立GLS	HT-1250C	-	日立ハウステック	H6年度	1994	08	愛知県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	自転車を動かした時、つまみに当たりON。
80	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H6年度	1994	10	東京都	不明	何らかの原因でスイッチが入った。
81	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1101	-	松下電器産業	H6年度	1995	01	東京都	周囲焼損	突っ張り棚が落下しスイッチONとなった。
82	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H6年度	1995	02	埼玉県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	何らかの原因でスイッチが入った。
83	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H6年度	1995	02	東京都	ヒーターの上に置いていた歯磨きセットが発火し部屋の中がススで真黒。	知らない間にスイッチのつまみに何かが触れスイッチが入った。
84	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H7年度	1995	04	愛知県	人身:その他(被害なし) 物損:不明	詳細不明。 電気こんろ付近より出火。スイッチが強位置であった。
85	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H7年度	1995	04	東京都	ヒーターの上に置いていた洗剤の容器が発火し部屋の中がススで真黒。	知らない間にスイッチのつまみに何かが触れスイッチが入った。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
86	パナソニックLAS	パナソニックLAS	不明	-	松下電器産業	H7年度	1995	05	東京都	周囲焼損	スイッチの切り忘れ。やかんの空焚きで樹脂まな板が倒れ発火。
87	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H7年度	1995	05	神奈川県	人身:被害なし 物損:居室焼損	出勤する際身体の一部が誤ってスイッチ触れたと思われる。
88	タカラスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカラスタンダード	H7年度	1995	06	兵庫県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	詳細不明 本人留守中に火災が発生しヒーター周辺が煤で汚れた。
89	パナソニックLAS	パナソニックLAS	不明	-	松下電器産業	H7年度	1995	06	東京都	小火	からだかスイッチに触れONとなった。
90	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H7年度	1995	07	広島県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	何らかの原因でスイッチON。
91	タカラスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカラスタンダード	H7年度	1995	09	京都府	人身:その他(被害なし) 物損:火災(ヒーター上の樹脂製水切り籠焼損)	ヒーターの上に樹脂製水切り籠を放置。 留守中に、火災報知器が鳴り、近所の人が消防署へ通報し、消防署が出勤したが自然鎮火していた。入居人が外出時にスイッチつまみに当たりスイッチがONとなったと推定。
92	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H7年度	1995	10	東京都	周囲焼損	ダンボールを移動中に、からだかスイッチに触れONとなった。
93	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-2102	-	松下電器産業	H7年度	1995	12	兵庫県	周囲焼損	外出時に身体がスイッチに触れONとなった。二時間後に帰宅し、異常に気づいた。
94	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H7年度	1995	12	兵庫県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、からだの一部等がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の周辺に置いた洗面器が発火した。
95	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H7年度	1996	01	不明	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	電気ヒーターのすぐ横にカセットこんろ(ボンベ付)が置かれていたがスイッチに体が触れONの状態のまま外出した。電気ヒーターの温度でボンベが加熱し爆発火災に至った。
96	タカラスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカラスタンダード	H7年度	1996	03	愛知県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が引越し作業中に、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかずにそのままの状態で置いてあった段ボール箱が焼損した。
97	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H8年度	1996	04	京都府	不明	スイッチの切り忘れ。
98	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H8年度	1996	05	大阪府	ヒーターの上に置いてあったカセット式 のガスコンロが、爆発した。 +部屋全体が、爆発で破損。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのが不明
99	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H8年度	1996	05	福岡県	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	原因:203号室カセットこんろ(ボンベ付)を電気こんろのそばに置いており、外出時知らないうちに体がスイッチに触れ、通電したまま外出。爆発火災。
100	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H8年度	1996	05	東京都	周囲焼損	スイッチにカバンが当たってONになった。
101	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H8年度	1996	06	埼玉県	人身:被害なし 物損:居室焼損	引越し時テーブルがつまみに当たってON。
102	タカラスタンダード	三菱電機	CR-1201A	-	タカラスタンダード	H8年度	1996	06	兵庫県	被害はこんろのみ。	外室時ダンボールが触れた。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
103	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H8年度	1996	06	兵庫県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、からだの一部等がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に置いたダンボール箱が発火した。
104	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H8年度	1996	07	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	不明
105	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H8年度	1996	07	東京都	不明	引越し時身体の一部がつまみに触れON。
106	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H8年度	1996	07	神奈川県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部が触れヒーターのスイッチが入り通電されたものと推定。
107	パナソニックLAS	パナソニックLAS	不明	-	松下電器産業	H8年度	1996	08	東京都	周囲焼損	消防署が調査するも不明
108	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H8年度	1996	08	東京都	一部屋全体が、焼損。(全面改修の必要レベル)	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
109	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H8年度	1996	08	兵庫県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	つまみに触れたか不明だが、ONになっていた。
110	パナソニックLAS	パナソニックLAS	不明	-	松下電器産業	H8年度	1996	09	東京都	発煙	外出時に身体がスイッチに触れONとなる。
111	パナソニックLAS	パナソニックLAS	不明	-	松下電器産業	H8年度	1996	10	東京都	小火	消防署が調査するも不明
112	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H8年度	1996	10	愛知県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	風邪気味でふらふらして外出。この時、つまみに触れたものと思われる。
113	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H8年度	1996	12	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	原因:住人は27歳の女性。設置場所の通路が狭く外出時にバックがスイッチに触れた気がする。月平均10日間くらいしか家に戻らない。
114	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H8年度	1997	01	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	使用者が知らないうちにつまみに接触したと思われる。
115	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H8年度	1997	02	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時こんろのつまみに当たった。
116	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H8年度	1997	03	兵庫県	人身:その他(被害なし) 物損:その他(ガラス引き戸破損)	ヒーター部の上に載せていた携帯用ガスコンロが加熱され、ガスボンベが爆発したガラス引き戸2枚が破損した。
117	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H8年度	1997	03	愛知県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損) システムキッチンの天板、冷蔵庫、壁を焦がした。	スイッチつまみに触れたため電源が入った。 電源SWは2~3の間でON状態
118	パナソニックLAS	パナソニックLAS	不明	-	松下電器産業	H9年度	1997	04	東京都	小火	荷物がスイッチに触れたかもしれないと家人が言っている。
119	パナソニックLAS	パナソニックLAS	不明	-	松下電器産業	H9年度	1997	04	東京都	小火	傘か何かスイッチに当たったようだ和家人の説明。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
120	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H9年度	1997	04	東京都	人身:被害なし 物損:居室焼損	外出した際バッグがこんろのつまみに当たりスイッチが入ったと思われる。
121	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H9年度	1997	05	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	電気こんろの上で卓上ガスこんろを使用。ガスボンベが爆発した。
122	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H9年度	1997	05	大阪府	-炊飯器が燃えた。 -ボヤ程度	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのが不明
123	パナソニックLAS	パナソニックLAS	不明	-	松下電器産業	H9年度	1997	06	東京都	小火	空焚き
124	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H9年度	1997	06	東京都	-プラスチック容器が燃えた。 -部屋がススだらけになった。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのが不明
125	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H9年度	1997	06	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	スイッチが誤って押され、ヒーターの上、または近傍に置かれていた物に延焼。周囲、及び天井が煤により汚損した。
126	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H9年度	1997	07	東京都	不明	外出の際、身体の一部がつまみに触れONしたと思われる。
127	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H9年度	1997	08	東京都	人身:右腕擦り傷 物損:カセットこんろ破裂	何らかの理由でヒータがONになっていた。
128	パナソニックLAS	パナソニックLAS	不明	-	松下電器産業	H9年度	1997	09	大阪府	小火	湯を沸かして寝込み、空焚きになった。
129	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H9年度	1997	09	東京都	人身:被害なし 物損:居室焼損	外出の際荷物または身体がつまみに触れたと思われる。
130	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H9年度	1997	10	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	玄関の出入りの際に何かスイッチに当たりこんろ周辺のポット他電気製品が燃える。
131	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H9年度	1997	12	東京都	小火	外出時に身体がスイッチに触れスイッチが入ったのに気づかず外出。
132	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H9年度	1998	01	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	こんろの上部にプラスチックプレート(盆類)を直置きして何らかの状態ですwitchが入り火災になる。
133	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H9年度	1998	03	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	不明
134	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H10年度	1998	04	東京都	小火	電気こんろの上のカセットコンロを置いていた。気付かずスイッチが入り、カセットボンベが破裂。
135	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H10年度	1998	05	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	住人の体が出掛けに触れたものと思われる。消防署に出向く。また、オーナーからも直接連絡が入り現地に行く
136	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-2102	-	松下電器産業	H10年度	1998	07	東京都	小火	スイッチの切り忘れ。



No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生前	発生月	場所	被害状況	原因
137	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-2102	-	松下電器産業	H10年度	1998	07	東京都	周囲焼損	電気こんろの周囲を物置として使用していた。スイッチをONしたままブレーカを入れた。
138	三菱電機	三菱電機	CR-1201A	-	サンウエーブ	H10年度	1998	07	東京都	換気扇、こんろ周辺焼損。	通路にダンボールが置いてあり、身体が触れた。
139	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	三協アルミ	H10年度	1998	07	東京都	不明	スイッチに触れ外出(通路狭く且つ物を置いていた)。ヒーター上に木製組板、その上にカセットこんろを乗せていた。カセットこんろが爆発。ボンベの残りガスは少量であったため、大事故には至らなかった。
140	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H10年度	1998	07	神奈川県	不明	引越し時荷物か体がつまみに当たり、スイッチが入ったと思われる。
141	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H10年度	1998	07	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時荷物か身体がつまみに当たったものと思われる。
142	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H11年度	1999	04	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	こんろ上部にプラスチック容器が置いて有り物が当たり火災に成った。 消防署もこんろの出火原因は物が何らかの原因でスイッチに触れて出火したものと判断し、不注意による事故と断定。
143	タカスタンダード	三菱電機	CR-1201A	-	タカスタンダード	H11年度	1999	05	東京都	こんろ上に置いたカセットテープ3巻焼損。	洗濯カゴを持ち外出時ぶつかった。
144	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H11年度	1999	06	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	住人出かける際、アタッシュケースが当たったと思われる。
145	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H11年度	1999	06	東京都	・ヒーターの上に置いてあった炊飯器が燃えた。 ・室内がススで黒くなり、クロスの全面張り替え。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのが不明
146	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-2101	-	松下電器産業	H11年度	1999	08	東京都	周囲焼損 煙を吸ったが軽症	出入り時に体がスイッチに触れ、付近の紙より発火。
147	LIXIL	富士工業	SBE-101	200V	サンウエーブ	H11年度	1999	08	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	不明
148	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H11年度	1999	08	東京都	人身:被害なし 物損:周囲ガラス割れ	不明(こんろ上のカセットボンベ破裂)
149	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H11年度	1999	08	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入り、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部分の上または周辺に置かれていた可燃物が加熱され焼損したが、酸欠状態で自然鎮火。
150	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H11年度	1999	09	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	身体か何かがつまみに当たりスイッチが入ったものと思われる。
151	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H11年度	1999	09	東京都	・ヒーター上の可燃物が燃えた。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのが不明
152	パナソニックLAS	パナソニックLAS	不明	-	不明	H11年度	1999	09	東京都	周囲焼損	電気こんろにやかんをかけたまま熟睡し出火。
153	タカスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカスタンダード	H11年度	1999	09	広島県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	スイッチ接点機能は正常です。自動でスイッチが入ることは考えられず、何らかの原因でスイッチつまみが回転し、そのうえ、コンロの上のものが置いてあったことが加わって、本件に至ったものと推定。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
154	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	ベルテクノ	H11年度	1999	09	東京都	物損……天井が煤で黒くなった程度	スイッチつまみに体が触れ、ヒーターの上に乗せていた可燃物(新聞紙)が燃えた。
155	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H11年度	1999	10	大阪府	人身:被害なし 物損:周囲焼損	使用者が外出する際、身体がつまみに当たりスイッチが入った。
156	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H11年度	1999	11	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	使用者が外出する際、身体がつまみに当たりスイッチが入った。
157	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H11年度	1999	11	東京都	周囲焼損	電気こんろの上に置いていたパッキン紙から出火。
158	タカスタンダード	三菱電機	CR-1201A	-	タカスタンダード	H11年度	1999	11	東京都	こんろ上に置いたホットプレートが燃え、壁・天井・換気扇が焼損。	旅行カバンを持って入室時つまみにぶつかった。
159	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H11年度	1999	12	埼玉県	・ボヤ程度(詳細不明)	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
160	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H11年度	2000	02	埼玉県	小火	消防署が調査するも不明
161	LIXIL	富士工業	SBE-101		サンウエーブ	H11年度	2000	02	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	玄関の出入りの際に、物が何らかの原因で接触しスイッチが通電、こんろ上部の可燃物に引火した。
162	パナソニックLAS	パナソニックLAS	松下	-	松下電器産業	H11年度	2000	03	東京都	小火	電気こんろの上に紙箱を置き、誤ってスイッチを入れた。
163	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H12年度	2000	04	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	引越しの最中、知らないうちにスイッチが回ってしまった。
164	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H12年度	2000	04	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	使用者が外出する際、バックか身体がスイッチに当たったものと思われる。
165	パナソニックLAS	パナソニックLAS	不明	-	松下電器産業	H12年度	2000	04	東京都	小火	電気こんろの上に置いていた樹脂カゴが燃えた。
166	ハウステック	日立GLS	HT-1250C	-	日立ハウステック	H12年度	2000	04	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	キッチンの前に段ボールがあり通路が狭く、通ったとき体が触れてスイッチが入った。
167	日立GLS	日立GLS	HT-1250		不明	H12年度	2000	04	愛知県	人身:不明 物損:不明	こんろ付近から出火、スイッチは強位置。
168	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H12年度	2000	05	東京都	・ヒーターの上のプラスチック容器が燃えた。 ・室内ススだらけ。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
169	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H12年度	2000	05	神奈川県	不明	電気こんろの上にコーヒーマーカーを置いていた。酒で酔って誤ってスイッチを入れたと推定。
170	パナソニックLAS	パナソニックLAS	不明	-	松下電器産業	H12年度	2000	05	埼玉県	不明	消防署が調査するも不明

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
171	タカスタンダード	三菱電機	CR-1202	-	タカスタンダード	H12年度	2000	06	神奈川県	小火。不明。	荷物が当たってスイッチが入った。
172	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	タカスタンダード	H12年度	2000	06	兵庫県	物損・・・キッチンの壁及びキッチン用品、が焼けた	外出時に電気こんろのスイッチ部に身体が触れてスイッチが入ったと推測され、ハンガーに掛けてあってタオルが、こんろの上のフライパンに落ちて、タオルが燃えて周囲に置いてあったキッチン用品とミニキッチンの壁が焦げた。
173	タカスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカスタンダード	H12年度	2000	06	兵庫県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部分の上または周辺に置かれていた可燃物が加熱され焼損し、周囲に延焼した。
174	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H12年度	2000	07	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	出かけるときスイッチに触れた気がする(本人談)。
175	ハウステック	日立GLS	HT-1250C	-	日立ハウステック	H12年度	2000	07	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出する際スイッチが入ったと思われる。
176	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H12年度	2000	07	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時スイッチに当りスイッチが入ったと思われる。
177	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H12年度	2000	07	東京都	人身:被害なし 物損:洗い桶焼損	不明
178	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H12年度	2000	07	東京都	小火	電気こんろの上に段ボールを置き、誤ってスイッチを入れた。
179	パナソニックLAS	パナソニックLAS	不明	-	松下電器産業	H12年度	2000	07	神奈川県	小火	外出時に誤ってスイッチに触れスイッチを入れたが気付かなかった。
180	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H12年度	2000	08	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	詳細不明。
181	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H12年度	2000	08	東京都	周囲焼損	電気こんろの上にカセットコンロを置いて、スイッチが入りボンベ破裂。
182	富士工業	富士工業	不明 (FH-31A) (FH-31B)	-	三協アルミ	H12年度	2000	08	和歌山県	物損・・・製品発煙	スイッチがなんらかの原因で入り、ヒーターが加熱し、発生した煙を煙感知器が検知。住人は外出中。消防が出動したが火災には至らず。(つまみ表面に衝撃による傷跡あり)
183	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H12年度	2000	09	埼玉県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出の際バックが当りスイッチが入ったと思われる。
184	パナソニックLAS	パナソニックLAS	不明	-	松下電器産業	H12年度	2000	09	神奈川県	周囲焼損	鍋に水を入れスイッチを入れ、気がつくまで火が出ていた。
185	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H12年度	2000	10	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	ヒーターの上が物置代わりに使用されていた状態で体や荷物がスイッチに触れ、ヒーター付近に置いてあった物が焼けた。
186	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H12年度	2000	11	愛知県	ヒーターの上に置いていたカセットこんろが破裂。	知らない間にスイッチのつまみに何か触れスイッチが入った。
187	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	朝日工業	H12年度	2001	01	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部等がつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部分の上に置かれていた可燃物が加熱され焼損したと推定。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
188	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	ミカド	H12年度	2001	01	広島県	火災……電気こんろの上に置いてあったカセットコンロのボンベが破裂	外出時に何らかの原因により電気こんろのスイッチが入りになったと推測され、ヒーターが加熱して電気こんろの上に置かれていたカセットコンロのボンベが破裂して火災が発生した。
189	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H12年度	2001	01	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	体や荷物がスイッチに触れ、ヒーターがつき長時間燃焼して火災になった。
190	三菱電機	三菱電機	CR-1501B	-	サンウエーブ	H12年度	2001	03	大阪府	ヒーター上に置いていたヘアドライヤーが燃えた。	ホテルを出る際、スイッチに触れた。
191	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H13年度	2001	04	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	電気こんろの上にカセットコンロを乗せていたと思われる。
192	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H13年度	2001	05	神奈川県	人身:被害なし 物損:居室半焼	不明(キッチンのこんろからの出火)
193	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H13年度	2001	05	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	不明(こんろから出火)
194	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H13年度	2001	05	東京都	周囲焼損	家人がスイッチが入ったことに気づかず外出。電気こんろの上に置かれていたスプレー缶が破裂した。
195	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H13年度	2001	05	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	家人が外出後、家に戻ると当該機器の上に載せていた電気がま及び周辺が焼損していた。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。
196	日立GLS	日立GLS	HT-1250	100V	不明	H13年度	2001	06	大阪府	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部等がつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部分の上に置かれていたゴミ袋が加熱され焼損したと推定。
197	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H13年度	2001	06	東京都	周囲焼損	電気こんろの上に置いていた電気ポットから出火。室内に人は不在。知らぬ間にスイッチに触れ電源入る。
198	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H13年度	2001	07	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	何らかの原因でヒーターが入り深夜出火。
199	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H13年度	2001	07	東京都	ガスボンベ破裂	電気こんろの上に置いてあった携帯用のガスコンロが破裂した。知らぬ間にスイッチに触れ電源入る。
200	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H13年度	2001	08	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	不明
201	東芝ライフスタイル	富士工業	BHP-111	-	東芝設備機器	H13年度	2001	08	東京都	物損 その他(天井一部変形、壁汚損) 物損について消防からはガスコンロ用のボンベが爆発して天井の物損と壁の汚れとの情報	使用者が外出の際、身体又は持ち物の一部がスイッチ部に触れてスイッチが入り、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更に加熱(ヒーター)部の上にカセット式のカセットコンロが置いてあり、これが加熱/爆発し壁・天井の一部が破損した。
202	タカラスタANDARD	日立GLS	HT-1250	-	タカラスタANDARD	H13年度	2001	08	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	清掃していたところ、モップの柄がスイッチつまみに当たり、スイッチが入りこんろの上のものが焼損。
203	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H13年度	2001	09	神奈川県	・ジャーポットが焼損。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
204	タカラスタANDARD	三菱電機	CR-1501B	-	タカラスタANDARD	H13年度	2001	09	東京都	ヒーター上に置いていた物が溶け、室内の天井、壁を焼いた。	従業員が室内で作業中に、誤って電気こんろの操作スイッチつまみに触れた。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
205	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H13年度	2001	09	東京都	周囲焼損	外出の際、知らぬ間にスイッチに触れ電源入り、近くに置いてあった樹脂ケースが発煙した。
206	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H13年度	2001	09	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	不明(こんろ上にものが置かれていた)
207	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H13年度	2001	10	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	本人が気付かないうちにスイッチが入ったと思われる。
208	タカスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカスタンダード	H13年度	2002	02	神奈川県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が飲酒状態で帰宅の際、身体の一部が荷物等がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかなかった。更にヒーター部の上に載せた革製バッグが加熱され焼損し、周囲に延焼した。
209	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	04	神奈川県	小火	不明
210	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	05	東京都	不明	新入居者が、荷物搬入時スイッチに当たったと思われる。
211	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	06	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	入居者が外出する際、バックがこんろスイッチに触れたと思われる。
212	タカスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカスタンダード	H14年度	2002	06	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていた台所用品が加熱され焼損し、周囲に延焼した。
213	タカスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカスタンダード	H14年度	2002	06	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部が荷物等がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていた可燃物が加熱され焼損し、分電盤が熱溶解した。
214	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H14年度	2002	06	神奈川県	小火	内装工事中にスイッチつまみに身体の一部等が当たり、誤ってスイッチが入り、更にヒーター部の上又は周辺に置かれた可燃物が焼損したものと推定。
215	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	07	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	使用者が気付かずスイッチ入ったものと思われる。
216	タカスタンダード	三菱電機	CR-1201A	-	タカスタンダード	H14年度	2002	07	東京都	ヒーター上に置いた水切りかごが燃え、近傍の分電盤・蛍光灯の樹脂が溶けた。	使用者が誤って電気こんろの操作スイッチつまみに触れた。
217	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	07	東京都	小火	使用者が気付かずスイッチ入ったものと思われる。
218	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	08	神奈川県	人身:被害なし 物損:居室焼損	使用者が気付かずスイッチ入ったものと思われる。
219	ハウステック	日立GLS	HT-1250C	-	日立ハウステック	H14年度	2002	08	愛知県	不明	何らかの原因でスイッチが入った。
220	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H14年度	2002	08	愛知県	小火	詳細不明。 入居人不在中の事故で、スイッチつまみは火力「強」位置だった
221	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H14年度	2002	08	神奈川県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「弱」に入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていた台所用品が延焼した。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
222	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H14年度	2002	09	東京都	周囲焼損	電気こんろの上に置いていた樹脂製の品物が煙を出して燃えた。知らぬ間にスイッチに触れ電源入る。
223	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H14年度	2002	09	東京都	周囲焼損	電気こんろ近傍に置いていたカセット式ガスボンベが破裂した。知らぬ間にスイッチに触れ電源入る。
224	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H14年度	2002	09	愛知県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	事故発生情報は9月19日天白消防署からサンウエーブ工業株式会社名古屋サービスセンターに連絡を頂いた。SBE-101の図面が欲しいとの内容であった。消防署の事故に対する見解は使用者の誤使用による不注意でスイッチが入った。
225	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H14年度	2002	10	三重県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	10月2日榎大森イマジニア様よりAM9:10ミニキッチンが火災を起こした為、原因を調査したいとの電話が当社四日市営業所に入り、Y所長が工務店と現地訪問、消防署には連絡してないとの連絡があった為、消防署に連絡してもらった。
226	タカスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカスタンダード	H14年度	2002	10	兵庫県	人身:その他(被害なし) 物損:その他(爆発)	入居人が外出の際、ショルダーバッグがスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていた携帯用ガスコンロが加熱され、ガスボンベが爆発した。
227	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	11	東京都	人身:被害なし 物損:ダンボール焼損	不明
228	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	11	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	ミニキッチン前においてあったダンボールが倒れてスイッチが入った。
229	ハウステック	日立GLS	HT-1250C	-	日立ハウステック	H14年度	2002	12	東京都	小火	何らかの原因でスイッチが入った。
230	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	12	埼玉県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	使用者気付かずスイッチが入った模様。
231	タカスタンダード	日立GLS	HT-1250	100V	タカスタンダード	H14年度	2003	01	宮城県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部等がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に置かれていたままが加熱され焼損したと推定。
232	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	ミカド	H14年度	2003	01	東京都	記録上では原因、状況が触れられておらず、詳細不明	記録上では原因、状況が触れられておらず、詳細不明。
233	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H14年度	2003	02	兵庫県	小火	詳細不明。 外出時にセカンドバックがスイッチにぶつかってスイッチが入ったと推定。
234	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2003	02	神奈川県	人身:被害なし 物損:裂氷血焼損	外出時こんろのつまみに当たってスイッチが入ったと思われる。
235	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2003	03	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	何らかの原因で電気こんろのスイッチが入り、こんろ上のガスこんろが破裂した。
236	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H15年度	2003	04	神奈川県	火災	詳細不明。 スイッチつまみに身体が当たり電気こんろの上または周辺の可燃物が燃えて延焼した。
237	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H15年度	2003	04	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	こんろつまみに身体の一部が当たりスイッチが入ったものと考えられる。
238	タカスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカスタンダード	H15年度	2003	04	北海道	人身:その他(被害なし) 物損:火災(建家焼損)	入居人が外出の際、バッグがスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていた携帯用ガスコンロが加熱され、ガスボンベが爆発し延焼した。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
239	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H15年度	2003	05	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時身体の一部がコンロのつまみに当たってスイッチが入った。
240	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H15年度	2003	06	東京都	周囲焼損	外出の際カバンが触れ、知らぬ間にスイッチの電源入り、上においていた可燃物が燃えた。
241	LIXIL	富士工業	SBE-101	200V	サンウエーブ	H15年度	2003	07	石川県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	電気こんろを入居者は全く使用していなかったが、同居者が電気こんろのスイッチつまみに触れたため電源が入り、電気こんろの上にあった電気ポット等が燃え、壁面と天井面を焼失したものと推定される。
242	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	ミカド	H15年度	2003	08	東京都	不明	外出時、腰がスイッチに触れこんろ上のペットボトルが発火。
243	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H15年度	2003	08	東京都	人身:被害なし 物損:カセットボンベ破裂	不明
244	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H15年度	2003	09	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時身体の一部がコンロのつまみに当たってスイッチが入った。
245	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H15年度	2003	09	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時カバンがつまみに触れたことにより通電された。
246	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	ミカド	H15年度	2003	12	東京都	物損…… 火災(周囲焼損)	トイレに行く際、身体の一部がスイッチに触れ通電。こんろ上に置いたダンボールが発火。
247	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H15年度	2003	12	東京都	周囲焼損	電気こんろの上に物を置いていた。部屋を出る際、知らぬ間にスイッチに触れ電源入る。
248	日立GLS	日立GLS	HT-1250	100V	不明	H15年度	2003	12	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部等がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部分の上に置かれていた鍋が加熱された中の食品が焼損したと推定。
249	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H15年度	2003		愛知県	こんろ廻りが煤けていたが原因等は不明。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
250	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H15年度	2004	01	福岡県	人身:その他(被害なし) 物損:その他(窓ガラス破損)	詳細は不明だが、電気こんろの上にカセットコンロが置かれていたとの事より、何らかの原因でカセットコンロが加熱され、ガスボンベが爆発したものと消防局では推定している。
251	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H15年度	2004	01	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	使用者が1/13実家に帰る時、旅行カバンを持って出た。その際、旅行カバンがスイッチに触れ、そのまま気付かず外出。電気こんろ上の可燃物が燃え、小火となった。(1/13～25の間の特定ができない。)
252	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H15年度	2004	02	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	引越作業時にダンボール箱が沢山出入口に積み上げられて狭くなり、外出時に身体がスイッチに触れて「ON」となった。そのまま気付かず外出し、電気こんろの上に置いてあった可燃物が燃えて小火となった。
253	タカスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカスタンダード	H15年度	2004	02	京都府	人身:その他(被害なし) 物損:その他(窓ガラス破損)	入居人が外出の際、身体が荷物がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部分の上に載せていた携帯用ガスコンロが加熱され、ガスボンベが爆発した。
254	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H15年度	2004	02	東京都	物損…… 火災(周囲焼損)	朝30分ほど外出して帰宅したらこんろ周辺が焦っていた。
255	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H15年度	2004	03	千葉県	部屋焼損	知らぬ間にスイッチの電源を入れてしまい、周囲に置いてあった物が溶けて倒れ、発火した。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
256	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H15年度	2004	03	広島県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に鍋が置かれ中にプラスチック製食器が入っていたため焼損し、周囲に延焼した。
257	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H16年度	2004	04	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	引越し荷物が梱包のまま玄関横に積み上げたまま通路が狭くなり、外出時に身体が何かにつつきり、スイッチが「ON」になった。又、電気こんろの上部や周囲に可燃物が放置されており、それに引火したものと考えられる。
258	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	マイセツ	H16年度	2004	04	東京都	物損…… 火災(周囲焼損)	外出時ザックがSWに触れ、通電。気付かず外出、こんろの上に置いたプラスチック製水切りかごが燃えた。
259	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H16年度	2004	05	富山県	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	電気こんろの下に冷蔵庫を設置、冷蔵庫を開け閉めのとき扉が電気こんろのスイッチに触れONになったことに気づかなかつた。時間がたつてボヤになった。ずれてた鍋底の熱が伝って天板のメラミンが焦げる。水で消火。
260	タカスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカスタンダード	H16年度	2004	05	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部等がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に置かれた炊飯器が焼損し、周囲に延焼した。
261	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H16年度	2004	05	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	給湯室で作業し、電気こんろの上に樹脂製のものを置いて、体の一部がスイッチに触れONの状態になったことに気づかず給湯室を出た。樹脂製品が溶けて燃えボヤに至った。
262	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H16年度	2004	05	東京都	小火	スイッチ部に知らぬ間に触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていたまな板が発煙、発火。
263	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H16年度	2004	06	愛知県	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	詳細不明
264	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H16年度	2004	06	京都府	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	電気こんろの上にガスボンベを置いたまま、何らかの原因で、スイッチがONとなり、気づかず外出した。ボンベが爆発しているようなものが損傷した。
265	クリナップ	パナソニックLAS	HK-1102	100V 1.2KW	クリナップ	H16年度	2004	06	千葉県	物損…… 製品焼損	使用者が外出の際、体の一部がスイッチ部に触れて通電した。その際、電気こんろの上にプラスチック容器などの可燃物が置かれていたため発火した。
266	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H16年度	2004	06	新潟県	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	入居者留守の間に火災となる。キッチンは玄関先の通路上に位置しており、ヒーター上にヤカンが乗っていて空焚き状態になり、回りの可燃物に引火。東北電力長岡(営) A様より連絡有り。安全装置の問合せより情報入手。
267	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H16年度	2004	06	兵庫県	人身:被害なし 物損:ミニキッチン焼損	何らかの原因で電気こんろが通電状態となったと考えられる。
268	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H16年度	2004	07	東京都	小火	スイッチ部に知らぬ間に触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていたまな板が発煙、発火。
269	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H16年度	2004	07	兵庫県	部屋焼損	スイッチ部に知らぬ間に触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていたカバンが発煙、発火。
270	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H16年度	2004	08	東京都	人身:煙を吸った 物損:不明	不明
271	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H16年度	2004	08	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	不明
272	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H16年度	2004	09	愛知県	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	居住者(独身男性)が早朝外出時、電気こんろのスイッチにぶつかってあわてて出て行った。電気こんろの上にカセットを置いていたため、それが熱せられて爆発した。通報により消防が出勤し、消火する。



No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
273	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H16年度	2004	11	埼玉県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(建家焼損)	入居人が引越し荷物を搬出の際、荷物がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に置かれた可燃物が焼損し、周囲に延焼した。
274	タカスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカスタンダード	H16年度	2004	12	宮城県	人身:その他(被害なし) 物損:不明	不明
275	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H16年度	2004	12	福岡県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	居住者(独身男性)が午前4時外出、その時はスイッチ等には触れなかったと言っていたが廊下に荷物が積んであり、狭小であった。午前6時、隣の人が臭いに気づいて消防署に通報し消火する。
276	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-2102	-	松下電器産業	H16年度	2005	02	東京都	周囲焼損	スイッチ部に知らぬ間に触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていたダンボール箱が発煙、発火。
277	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H16年度	2005	02	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	居住者(独身男性)が早朝外出時、電気こんろのスイッチにぶつかって、慌てて出て行った。電気こんろの上にカセットを置いていたので、それが熱せられて爆発破裂した。通報により消防が出動し、処理する。爆発破裂の為、窓ガラスが割れる。出火は無かった。
278	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H16年度	2005	03	奈良県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(建家焼損)	入居人が外出の際、身体の一部等がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上または周辺に置かれた可燃物が焼損し、周囲に延焼した。
279	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H16年度	2005	03	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	何らかの原因でこんろスイッチが入った。
280	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2005	04	京都府	周囲焼損	スイッチ部に知らぬ間に触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた木箱が発煙、発火。
281	LIXIL	富士工業	SBE-101	200V	サンウエーブ	H17年度	2005	04	神奈川県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	居住者(独身男性)が早朝外出時、電気こんろのスイッチにぶつかって、慌てて出て行った。電気こんろの上にフライパンを置いていたので、それが空焼き状態となり、発煙、通報により消防が出動し、処理する。フライパンの空焼きにより発煙、周囲の壁面が黒くなっている。
282	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2005	05	神奈川県	周囲焼損	スイッチ部に知らぬ間に触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた樹脂製品が発火。
283	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H17年度	2005	06	京都府	人身:被害なし 物損:周囲焼損	何らかの原因でこんろスイッチが入った。
284	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2005	06	東京都	部屋焼損	カバンがスイッチに触れスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた可燃物が発火。
285	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H17年度	2005	07	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	調理後、スイッチを「強」のまま切り忘れて隣の部屋にて家族で食事をしていたら、1時間経ち、調理をしていた部屋より出火した。
286	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2005	07	神奈川県	周囲焼損	地震により本類が落下し、スイッチに当たりスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた本類が発火。
287	タカスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカスタンダード	H17年度	2005	08	埼玉県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	当該製品の右側に置いていた樹脂製まな板が焼損する火災が発生し、周辺が汚損した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。
288	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H17年度	2005	08	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	外出して、暫くして帰宅するとこんろの上のプラスチック製食器箱が焼損していたので水をかけて消火、スイッチ操作をしていないため、外出時こんろのつまみに触れたものと推定。
289	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2005	08	東京都	周囲焼損	カバン或いは体の一部が触れスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた樹脂製のゴミ箱が発火。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
290	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H17年度	2005	09	埼玉県	小火	不明
291	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H17年度	2005	09	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていたプラスチックボウルが焼損し、周辺に延焼した。
292	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H17年度	2005	10	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時身体の一部がコンロのつまみに当たってスイッチが入ったが横にあった物干し棚が倒れてスイッチに接触した。
293	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H17年度	2005	10	東京都	ヒーターの上に置かれた台所用品が燃え、ミニキッチンの換気扇も焦げた。	知らない間にスイッチのつまみに何かに触れスイッチが入った。
294	クリナップ	パナソニックLAS	HK-1102	100V 1.2KW	クリナップ	H17年度	2005	11	千葉県	物損…… 製品焼損	使用者が外出の際、体の一部がスイッチ部に触れて通電した。その際、電気こんろの上に新聞紙などの可燃物が山積みになっていたため発火した。
295	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2005	12	京都府	周囲焼損	スイッチ部に知らぬ間に触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていたガスボンベが破裂。
296	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2005	12	愛知県	周囲焼損	電気こんろの上に置いていた木製台と木製台上の電子レンジの一部が燃えていた。
297	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H17年度	2005	12	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていた可燃物が焼損し、周辺に延焼した。
298	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2006	01	広島県	小火	スイッチ部に知らぬ間に車椅子が触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた洗面セットが発煙。
299	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H17年度	2006	01	埼玉県	不明	ヒーター上に置いたカセットこんろが爆発した。聞き取りの結果、ゴミ袋を出す時に袋をスイッチつまみにぶつけ、衝撃で電源が入り、ボンベが爆発したものの。
300	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H17年度	2006	01	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	居住者(独身男性)が朝外出時に電気こんろ上のカセットコンロが爆発し505号室内が焼損(内装3m天井5m収納物置)テラス側の窓ガラスが割れ爆風・破片により道路対面の2F建て木造住宅(A様)の屋根及びヒーターが破損した。
301	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2006	02	東京都	周囲焼損	電気こんろの上に置いていた樹脂製食器カゴが焼損。家人が知らぬ間に触れてスイッチが入る。
302	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H17年度	2006	03	神奈川県	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	207号室の室内焼損 207号室はオーナー様の手配でリフォーム
303	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H18年度	2006	04	東京都	小火	外出時衣服の一部がコンロのつまみに当たってスイッチが入った。
304	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	ミカド	H18年度	2006	05	東京都	物損… 部屋が煤けた状態	13時頃外出、夜帰宅時発見(煙り)。こんろは普段は使用せず。ヒーター上に新聞紙を乗せて置いた。
305	LIXIL	富士工業	SBE-101	200V	サンウエーブ	H18年度	2006	06	滋賀県	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	居住者(独身女性)が朝出勤の為外出、玄関前にて迎えるバスに乗車時に火災警報機がなり、部屋に戻り火災を発見し消火。119番通報をしたので消防が現地確認する。外出時バッグ等がスイッチに触れて通電し火災となった。
306	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H18年度	2006	06	愛知県	人身:その他(被害なし) 物損:その他(窓ガラス破損、玄関ドア変形)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていたカセットコンロが加熱され、ガスボンベが爆発した。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
307	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H18年度	2006	06	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	親戚に貸し倉庫として使用し、荷物の搬入時に何らかの原因で通電し煙がでた為消防に通報。
308	クリナップ	パナソニックLAS	HK-1102	100V 1.2KW	クリナップ	H18年度	2006	06	東京都	物損…… 製品焼損	詳細は不明であるが何かがスイッチ部に触れて通電、電気こんろの上に置かれていた可燃物が発火した。(消防署談)
309	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H18年度	2006	07	東京都	ヒーターの上に置いていたプラスチック製水切りが発火し約2㎡焼損	知らない間にスイッチのつまみに何かが触れスイッチが入った。
310	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H18年度	2006	07	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	何らかの原因で電源が入ったと考えられる。こんろ付近のゴムヘラが倒れ発火。
311	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H18年度	2006	07	東京都	ヒーターの上に置いていたカセットこんろが破裂。	知らない間にスイッチのつまみに何かが触れスイッチが入った。
312	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-2102	-	松下電器産業	H18年度	2006	07	神奈川県	消防署によると不明	消防署より情報未開示のため不明
313	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-2101B	-	松下電器産業	H18年度	2006	07	東京都	消防署調査中で状況知らされず。	スイッチ部に知らぬ間にゴミ袋が触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていたゴミが発火。
314	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H18年度	2006	07	山形県	製品の上に置かれたプラスチックの盆が溶けた	平成18年7月22日20時頃こんろの上に載せてあったプラスチックのお盆が溶けたので、住民が気付きスイッチを切って消火した。スイッチが何故入ったのか不明
315	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H18年度	2006	07	神奈川県	詳細不明。ヒーターの上に電気ポットが置かれていた。	知らない間にスイッチのつまみに何かが触れスイッチが入った。
316	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H18年度	2006	08	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	食料品が入った袋をこんろの上に置き、掃除をした際、つまみに触れて電源が入ったと思われる。
317	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	三協アルミ	H18年度	2006	08	東京都	物損…… 製品の上に置かれた一口電磁調理器が焦げた	ゴミ袋をこんろのスイッチつまみにぶつけ、電源入りになった模様。気付かずそのまま入浴。ヒーター上に置いた樹脂製組板が溶け、その上の一口電磁調理器が焦げた。
318	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H18年度	2006	09	神奈川県	小火	荷物を室外に運び出す時スイッチに当たった。
319	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H18年度	2006	09	東京都	人身:その他(煙を吸い込み1日入院) 物損:火災(周囲焼損)	入居者が帰宅の際、ショルダーバッグ又は身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入った事に気づかなかった。妻にヒーター部の上および周辺に置かれた可燃物が発火し周辺に延焼し、こんろの上に置かれたカセットガスこんろのボンベが爆発した。
320	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H18年度	2006	10	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	入居者が、リックサックと手提げバックを持って外出する際何らかの原因で通電しボヤと成り自然消火と成り事なきを得た。
321	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H18年度	2006	10	東京都	小火	何らかの原因でこんろのスイッチが入った。
322	タカラスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカラスタンダード	H18年度	2006	10	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居者が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていたプラスチック容器が加熱され焼損し、こんろ周辺へ延焼した。
323	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	サンウエーブ	H18年度	2006	10	神奈川県	物損…… 火災(周囲焼損)	入居者が手荷物を持って外出。何らかの原因でこんろのスイッチが入り、電源オンに気付かず。ヒーター上に置いていた電磁調理器が焦げた。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
324	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H18年度	2006	10	奈良県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	出かける際にカバンがぶつかった。こんろ上にタオルとコップを置いていた。
325	LIXIL	富士工業	FHS-31B	-	サンウエーブ	H18年度	2006	11	佐賀県	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	オーナーが普段使用していたが、外出時電気こんろ上部の雑誌等に着火し延焼拡大したもの。壁・天井・衣類の一部が損傷
326	タカラスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカラスタンダード	H18年度	2006	11	鳥取県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、ショルダーバッグがスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていたやかんが加熱され、こんろ周辺に置かれた可燃物へ延焼した。
327	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H18年度	2006	11	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時スイッチに触れた模様。電気こんろ上にカセットコンロを置いて使用。
328	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H18年度	2006	11	京都府	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていた工具入りプラスチックケースが焼損し、こんろ周辺に延焼した。
329	ハウステック	日立GLS	HT-1250C	-	日立ハウステック	H18年度	2006	11	愛知県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	入居者が引越し準備中につまみに触れた模様。
330	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H18年度	2006	11	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	入居者が気付かないうちにスイッチが入ってしまった。
331	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	ミカド	H18年度	2006	11	東京都	物損・火災(周囲焼損)	入居者が外出時、何らかの原因でこんろのスイッチが入り通電状態となったことに気付かず外出。ヒーターが加熱しヒーター上に置いたカセットこんろが爆発した。
332	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H18年度	2006	11	宮城県	小火	スイッチ部に知らぬ間に触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた炊飯器が発火。
333	ハウステック	日立GLS	HT-1250C	-	日立ハウステック	H18年度	2006	12	愛知県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	電気こんろ上にケーキの箱を動かす際に梱包していたヒモがつまみに引っかかり電源が入ったと思われる。
334	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H18年度	2006	12	千葉県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	何らかの原因により電気こんろのスイッチが「強」の位置に回り通電状態となり、こんろ周辺にあった可燃物が燃え、延焼したものと推定する。
335	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H18年度	2007	01	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていた電気ポットが加熱され焼損し、こんろ周辺に置かれたプラスチック容器へ延焼した。
336	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H18年度	2007	01	京都府	物損…… 火災(周囲焼損)	家人の外出時、何らかの原因でこんろのスイッチが入り通電状態となったことに気付かず外出。ヒーターが加熱しヒーター上に置いていた雑巾、プラ製バケツ、殺虫剤スプレー缶が発熱、爆発した。
337	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-2101	-	松下電器産業	H19年度	2007	04	東京都	小火 煙を吸って入院したが、すぐ退院	電気こんろの上に置いていた可燃物が、何らかの要因でスイッチが入り、燃えたと推定。
338	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	04	岐阜県	火災・負傷1名 (軽い火傷)	知らぬ間に近くに置いてあった段ボールの角でスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた卓上ガスこんろのガスボンベが破裂、樹脂製まな板の一部が溶けたと推定。手に軽い火傷(通院1回、塗り薬塗布)。
339	クリナップ	パナソニックLAS	HK-1102	100V 1.2KW	クリナップ	H19年度	2007	04	埼玉県	物損… 製品及び周囲損傷	使用者が外出の際、体の一部がスイッチ部に触れて通電した。その際、電気こんろ上に置かれていたカセット式ガスコンロが熱せられ、カセット用ガスボンベが爆発し製品及び周囲を損傷した。
340	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H19年度	2007	04	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、ショルダーバッグがスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入ったことに気づかず外出された。更に外出の際ヒーター部の上に載せていたフライパンにも当たり壁際にずれたため、加熱され流し台壁に延焼した。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
341	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	04	神奈川県	人身:被害なし 物損:食品、ごみ焼損	外出時にスイッチに触れて電源が入った。
342	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	04	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	入居者はスイッチに触れた記憶はないが、外出時に靴を履くとき触れたかもしれないとのこと。
343	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H19年度	2007	05	大阪府	周囲焼損	消防署が情報未開示のため不明
344	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	05	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出する際、ショルダーバックが電気こんろのつまみに接触し、電源が入ったと思われる。
345	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	05	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	入居者が部屋に戻った際、こんろのつまみに接触しスイッチが入ったものと思われる。
346	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H19年度	2007	05	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	入居者が外出時荷物を何らかの原因でこんろに接触しスイッチが通電した。現場検証時に(オーナーと小平警察署と確認済み)電気こんろ上部にカセットこんろ置き、引火爆発した。
347	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電器産業	H19年度	2007	05	東京都	部屋焼損	家人が外出時に物がスイッチに当たった記憶があるとの家人の説明。
348	タカスタンダード	三菱電機	CR-1201	-	タカスタンダード	H19年度	2007	05	兵庫県	ヒーター上に置いたペットボトル・コンビニ弁当などが燃えた。	座っていたソファを移動した時、ヒーターの前にあった小テーブルが傾いてつまみを押し回した。
349	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H19年度	2007	05	神奈川県	物損…… 火災(換気扇、壁を焦がした)	5月30日夜半に入居者が帰宅して、キッチンの前を通りそのまま就寝した。その後午前4時頃警報で目が覚めたら電気こんろの横に立てかけてあった樹脂製まな板が燃えて、換気扇と壁を焦がした。(居住者が消火器で消火)
350	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H19年度	2007	06	東京都	ヒーターの上に置いていた炊飯器が発火し室内ほぼ全焼	知らない間にスイッチのつまみに何かに触れスイッチが入った。
351	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	06	東京都	人身:被害なし 物損:製品焼損	現在、消防で調査中。
352	タカスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカスタンダード	H19年度	2007	06	京都府	人身:その他(被害なし) 物損:火災(窓ガラス、網戸破損)	家人が外出した20分後くらいに、電気こんろの上において使用していた携帯用ガスこんろのガスボンベが破裂した。事故の原因は、家人が外出する際、ショルダーバックが電気こんろのスイッチつまみに接触し、電源が入り、ボンベが加熱されて破裂したものと推定される。
353	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	06	神奈川県	火災	何らかの要因でスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた段ボールとIH調理器が燃えたと推定。
354	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	07	東京都	火災 (配電盤の溶け)	引越し作業中に知らぬ間にスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた調理器具が燃えたと推定。
355	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	07	東京都	火災 (キッチン天井焦げ)	何らかの要因でスイッチが入り、電気こんろの上に置いていたポット、木製棚等が燃えたと推定。
356	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H19年度	2007	07	広島県	物損…… 製品の上に置かれた一口電磁調理器が焦げた	7月17日の午後4時前に住居者が電気こんろの前を通過して外出した時、何らかの原因で電気こんろのスイッチがONの状態になりこんろの上に置かれていたIHクッキングヒーターの樹脂部が燃えて壁を焦がした(管理人が消火器で消火)
357	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-2101	-	松下電器産業	H19年度	2007	07	静岡県	火災 (換気扇焼損)	電気こんろのスイッチを切り忘れたことにより、鍋に入っていた揚げ物の油が過熱し発火した。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
358	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	サンウエーブ	H19年度	2007	07	東京都	火災 (ベニヤ板発煙)	全く使用していない電気こんろなので、誰かが知らずにスイッチに触れてスイッチが入り、電気こんろの上に被せていたベニヤ板の置台が焦げて発煙していた。
359	タカスタンダード	三菱電機	CR-1201A	-	タカスタンダード	H19年度	2007	07	東京都	ヒーター上に置いた砂糖20kgが燃え、キッチン台下の電源線とキッチン台下の冷蔵庫などの電源線が燃えた。	電気こんろの約60cm前にあった下駄箱に、ものを入れたときにツマミに当たった。
360	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	日立ハウステック	H19年度	2007	07	千葉県	樹脂製まな板が燃え、周囲を焼損し、電気こんろの下に保管していたカセットコンロのボンベが爆発	家人が外出の際につまみに身体等が当たり、スイッチが入ったと思われる。
361	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	日立ハウステック	H19年度	2007	08	東京都	こんろの上に置いてあったカセット式ガスこんろの底面が焦げた。	家人が玄関に置いていた段ボールを運ぶ際につまみに身体等が当たり、スイッチが入ったと思われる。
362	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	08	東京都	火災 (キッチン焼損・サッシ窓破損)	家人が外出の際につまみに身体等が当たってスイッチが入り、電気こんろ付近に置いてあった樹脂製の皿が燃え、近くに置いてあったカセット式ガスこんろのボンベが破裂したと思われる。
363	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	08	東京都	火災 (キッチン焼損・サッシ窓破損)	家人が外出の際、当該機器のつまみに身体や荷物が触れ、スイッチが入ってしまい、当該機器の上に載せてあった油の入った鍋が過熱発火し、火災に至ったと思われる。
364	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	三協立山アルミ	H19年度	2007	08	東京都	物損……電気こんろの周辺が焦げて部屋全体が煤けた	外出時に何らかの原因により電気こんろのスイッチが入りになったと推測され、ヒーターが加熱して電気こんろの上に置かれていた可燃物が燃焼したと思われる。住人が帰宅した時はブレーカーが落ちており既に自然鎮火していた。
365	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H19年度	2007	08	愛知県	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	入居者が外出する際何らかの原因で通電しボヤと成り自然消火と成り事なきを得た。 事故状況：こんろの上に置いて有ったコンタクトレンズ及び水筒が損失した。
366	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H19年度	2007	09	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	入居者が、外出する際手揚げバックがつまみに接触し通電し小火が発生まもなく自然消火と成る。 事故状況：こんろの前面と側面にクランクが入り周辺が黒く焦っていた。
367	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H19年度	2007	09	福岡県	人身事故：無し ボヤ火災：損害軽微(換気扇、蛍光灯焼損)	2007年9月23日午後19時10分頃、青木ベクトリニックの1階レントン室に設置された電気こんろのスイッチが何らかの原因で入りの状態になり、ヒーターの上に置かれていたゴミ箱に着火し、蛍光灯、換気扇を焼損する小火に至った。小火は居住者が消火し、9月27日に消防が連絡により状況を確認した。
368	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	-	不明	H19年度	2007	10	東京都	火災 (周辺の壁・天井等が焦げ)	調理を終え、油の入った鍋を当該製品の上に置いてそのまま外出した。帰宅すると、当該製品周辺及び壁、天井、吊り棚の一部が焼損し、鎮火していた。事故原因は、家人が外出する際、身体または荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入ったのではないかとと思われる。
369	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	10	神奈川県	火災 (居室・家財ほぼ全焼)	家人が外出後、当該機器の上に置いてあった郵便物等が燃え、火災が発生した。家人が外出する際、身体または荷物が当該機器のつまみに触れてスイッチが入ったと思われる。
370	三菱電機	三菱電機	CR-1201A	-	不明	H19年度	2007	10	東京都	ヒーター上にやかん、その近傍にゴミ袋が置かれていたためゴミ袋が燃えた。	こんろのスイッチつまみに、物が当たってつまみが回り、スイッチが入ったものと推定。
371	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H19年度	2007	11	神奈川県	火災(周辺の壁、天井焼損)	家人が外出した後、火災が発生し、こんろの上に置いてあった可燃物が焼損した。事故原因は、家人が外出する際、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入ったことが考えられる。
372	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H19年度	2007	11	埼玉県	火災(電気こんろ、樹脂製のお盆、卓上IH調理器の3点が焼けたのみで、壁等に類焼は無い。)	・11月30日 朝方、家人が寝ている間に一緒に泊まっていた友人が出かけた。その後家人が目覚まし、電気こんろ付近より煙が出てくるのに気づき消火した。 ・電気こんろは普段使っておらず、上に樹脂製のお盆を置き、その上に卓上IH調理器を置いていた。 ・入居者の友人が外出時にカバンがスイッチに当たったコンロの上の卓上IH調理器が燃えたと推定する。
373	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	マイセット	H19年度	2007	12	東京都	火災(電気こんろの周辺とキッチンの壁が焦げた)	・12月24日住民が外出後、上階の住民が焦げ臭いに気づき119番通報、消防が到着時は既に自然鎮火していた。 ・こんろは日頃使用してなく、外出時に体や物が当たりスイッチが入ったと思われる。こんろ上の可燃物(トイレペーパーや詰替洗剤等)が焼けた。 (こんろのツマミは正規な物でなく別の機器のツマミが取り付けられて改造されていた。)
374	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	日立ハウステック	H19年度	2007	12	大阪府	ミニキッチン上台・火災報知器が焼損し、居室入り口側の壁・天井が一部煤けた。	電気こんろのスイッチが強い位置であったことから、家人が外出時に身体又は荷物が電気こんろのスイッチに当たり通電状態になり、こんろの付近にあった可燃物が燃えて火災に至ったと推定される。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
375	富士工業	富士工業	FH-31A	100V	不明	H19年度	2008	01	東京都	火災……電気こんろ上の可燃物が焼け キッチンが焼けた	外出時に何らかの原因により電気こんろのスイッチが入り なると推測され、ヒーターが加熱して電気こんろの上に置か れていた可燃物が燃焼して、住人が帰宅した時は既に自然 鎮火していた。
376	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-2102	-	松下電器産業	H19年度	2008	01	東京都	火災 (壁、床、天井の一部が焼損)	マンションの一室より出火し、壁、床、天井の一部を焼損した。 リフォーム会社が部屋の片付けをした時、身体又は荷物が当 該製品のつまみに触れてスイッチが入り、こんろの付近にあっ た可燃物が焼損したと思われる。
377	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	-	松下電工	H19年度	2008	02	石川県	火災 (機器・お盆・周囲等)	家人が帰宅し、しばらくすると当該製品及びお盆・水切り籠が 焼損し、周囲の壁が焦げた。家人が帰宅の際、身体または荷 物が当該機器のつまみに触れてスイッチが入ったと思われる。
378	三菱電機	三菱電機	CR-1201A	-	不明	H20年度	2008	04	神奈川県	ヒーター上に置かれていた雑物が燃え 小火となった。 人身被害なし。	未改修(スイッチガード取付けしていない)のこんろのスイッ つまみに、何かが当たってつまみが回り、スイッチが入ったも のと推定。
379	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H20年度	2008	04	広島県	火災 (当該製品上部の換気扇と火災報知器 が焼損)	身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、 こんろの上に置かれていた段ボール等が焼損したものとされ る。
380	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	不明	H20年度	2008	04	京都府	火災 (天井と床の一部を 焼損)	身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、 こんろ周辺の可燃物が焼損したと思われる。
381	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	日立ハウステック	H20年度	2008	05	東京都	火災	当該製品が出火元と思われる火災が発生した。事故原因は、 身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、 火災に至ったものと思われる。
382	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電器産業	H20年度	2008	05	千葉県	火災	当該製品の上に置いてあったIH調理器が焼損する火災が発生 した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れ てスイッチが入り、こんろの上に置いていたIH調理器が焼損 したと思われる。
383	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H20年度	2008	05	埼玉県	火災	当該製品の上に置いていたカセット式ガスこんろが破裂し、ガ ス戸やドアのガラスが割れた。事故原因は、身体又は荷物が 当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、こんろの上に置 いていたカセット式ガスこんろが過熱し、破裂したものとされ る。
384	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	日立ハウステック	H20年度	2008	06	東京都	火災	当該製品の上に置いてあった可燃物が燃え、周囲の壁及び天 井の一部が焼損した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品 のつまみに触れてスイッチが入り、こんろの上に置かれていた 可燃物が焼損したと思われる。
385	LIXIL	富士工業	SBE-101	200V	サンウエーブ	H20年度	2008	06	福岡県	人身事故:無し 火災:消防による消火活動実施(放水し た)	電気こんろ付近から出火し、消防が消火活動を行った。電気こ んろのスイッチに身体か荷物の一部が触れて、ヒーターの上部 か周囲に置かれていた可燃物が延焼したか現在、消防にて調 査中。
386	タカラスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカラスタンダード	H20年度	2008	07	愛知県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	外出先から帰宅すると部屋全体が爆け、キッチン付近で火が 燃っていた。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつま みに触れてスイッチが入り、周囲の可燃物が焼損したものと される。
387	ハウステック	日立GLS	HT-1250C	-	日立ハウステック	H20年度	2008	07	三重県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	当該製品の上に置いていた樹脂製の洗濯かごが溶けて煙が 出ていた。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつま みに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。
388	日立GLS	日立GLS	HT-1250	-	不明	H20年度	2008	07	神奈川県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	当該製品の横に置いていたガスこんろのボンベが爆発し、窓ガ ラス及び壁等が破損した。事故原因は、身体又は荷物が当該 製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと される。
389	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	日立ハウステック	H20年度	2008	07	広島県	小火 (食器カゴの溶け)	家人の母親が引越しの準備中に、こんろ上の食器かご(樹脂 製)が溶けているのに気付かず、水をかけ消防へ通報した。引 越しの準備中に、何らかの要因でスイッチが入ったものと される。
390	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H20年度	2008	07	東京都	人身事故:無し 火災:消防による消火活動実施(放水し た)	入居者が外出した際、身体か荷物の一部が電気こんろのス イッチに触れてヒーターの上部周囲に置かれていた可燃物が 燃焼したと思われる。隣室の住人が焦げ臭い異い臭いにつ き消防に連絡して消防が消火活動を行った。
391	タカラスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカラスタンダード	H20年度	2008	08	神奈川県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	勤務先から帰宅するとキッチン付近が焼損し、室内が爆けて いた。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れ てスイッチが入り、周囲の可燃物が焼損したものとされる。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
392	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	ミニキッチン品番パナソニック電工製GG-7833	H20年度	2008	08	東京都	8月15日に火災があり、一室全焼したとのこと。人的被害はないとのこと。	消防によると、すでに家人の不注意が原因の火災ということで処理済。電気こんろのつまみに身体が触れ、横に置いてあった部材箱に引火したとの見方をしているとのこと。
393	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	日立ハウステック	H20年度	2008	10	東京都	電気こんろの上に置いていたカセットコンロが燃え小火となった。人的被害なし	家人が室内を移動中に身体の一部または荷物が電気こんろのスイッチに触れ、通電状態になったとのこと。
394	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H20年度	2008	11	広島県	物損……電気こんろの上に置いてあった卓上IHヒーターが焦げた	居住者は、在宅していたが気がついたら電気こんろのスイッチが入っており、上に乗せていた卓上IHヒーターがこけていたので風呂の水をかけて消火した
395	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	日立ハウステック	H20年度	2008	11	埼玉県	電気こんろの上に置いたカセットこんろのボンベが加熱されて破裂し、被害は窓ガラスが割れサッシ枠の変形、換気扇の脱落、箆錠済みの入り口ドアが開いたとのこと。	家人の身体または携帯品が電気こんろのスイッチに触れ、通電状態になったと思われるとのこと。
396	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	日立ハウステック	H20年度	2008	11	神奈川県	ミニキッチン周辺の天井・壁及び器具が焼損。人的被害なし	電気こんろの上にダンボールが置いてあったと思われる、スイッチはONはなっていたとのこと。
397	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H20年度	2008	12	埼玉県	電気こんろ上の鍋、周囲の壁、カーテンが焼損、人的被害はないとのこと。	詳細は不明だが、何らかの原因で電気こんろのスイッチが入ったと考えられる。
398	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	日立ハウステック	H20年度	2008	12	千葉県	電気こんろが焼損、周囲壁が焦げている。人的被害はなし。	電気こんろの上に紙類が置いてある状態で家人が外出中に発熱・発煙し、臭いに気づいた他室の同居者が消防に通報したとのこと。スイッチはONになっていたとのこと。
399	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	パナソニック(株)	H20年度	2009	01	千葉県	火災。人的被害はなし。	外出中に当該製品中篇が焼損する火災が発生。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、こんろの上に置いていた可燃物が焼損したと思われる。
400	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H20年度	2009	01	東京都	物損……電気こんろの周囲の衣類等の可燃物が燃えて部屋に燃え広がった	入居者の就寝後、電気こんろ付近から出火しているのに気がついた。何らかの原因で電気こんろのつまみに身体が荷物の一部が触れて周囲に置かれていた衣類等の可燃物が燃えたとと思われる
401	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	日立ハウステック	H20年度	2009	02	大阪府	部分焼け 人的被害はなし。	電気こんろの上に置いてあった樹脂製の水切り籠・キッチン周辺・天井・壁が焼け焦げ、室内全体が焦げたとのこと。 電気こんろのスイッチはONになっていたとのこと。
402	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	ミカド	H20年度	2009	02	大阪府	物損……電気こんろの周囲に置かれていた可燃物が燃えてキッチンと周囲の壁が焦げた	更衣室として使用されていたワンルームマンションに設置されていた電気こんろのつまみに従業員の身体が荷物の一部が触れて通電し、発熱して電気こんろの上に置かれていた可燃物が燃えた
403	タカラスタンダード	日立GLS	HT-1250	-	タカラスタンダード	H21年度	2009	04	福岡県	人身:その他(被害なし) 物損:小火(周囲焼損)	当該製品の周辺が焼損する火災が発生した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、周辺の可燃物が焼損したと思われる。
404	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	ミニキッチン品番パナソニック電工製GG-7833	H21年度	2009	05	熊本県	学園寮の一室で発煙し火災警報がなり、警察、消防が入った。人的被害はなし。	電気こんろのそばに置いていたプラスチック容器が解けて白煙が発生し、周囲に煤が付着。消防は消火活動はしていないが火災扱い。入居者は電気こんろを日頃使用しておらず、当日もスイッチを入れていないが、事故時、スイッチは「強」の位置になっていたとのこと。
405	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	ハウステック KM-903D	H21年度	2009	09	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:小火(周囲焼損)	電気こんろの上に置いてあった卓上型IHとまな板が焼損し、壁の一部焦げたとのこと。 家人が外出時に身体の一部がスイッチ部に接触しスイッチが入ったものと思われる。スイッチは「強」の位置になっていたとのこと。
406	タカラスタンダード	日立GLS	HT-1250	100V	タカラスタンダード	H21年度	2009	10	広島県	人身:その他(被害なし) 物損:小火(周囲焼損)	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。事故原因は、使用者が外出時に換気扇のスイッチを切った際、身体が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物及び周辺を焼損したものと考えられる。
407	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	ハウステック KM-903D	H21年度	2009	10	神奈川県	人身被害なし。 製品焼損、周辺壁焦げ。	入居者の父親が部屋退去の清掃中に電気こんろの上に置いた新聞紙などが燃え、周辺の壁が若干焦げ、父親が気づき消防に通報し消防が消火したとのこと。 身体の一部が電気こんろのスイッチ部に接触し、スイッチが入ったものと思われる。 電気こんろのスイッチはON状態であったとのこと。
408	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H21年度	2009	11	愛知県	人身事故:無し 火災:消防による消火活動実施(浴槽のシャワーで消した)	当該製品の上に置かれていたペットボトルが溶け、当該製品及び周辺を汚損した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていたペットボトルが溶け、当該製品が汚損したものと考えられる。



No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因	
409	LIXIL	富士工業	SBE-101-200V	200V	KIXIL(サンウエーブ)	H21年度	2009	12	東京都	使用者が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物が燃えた。	使用者の身体が荷物の一部がスイッチに触れた。	
410	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	パナソニック電工株	H21年度	2010	01	東京都	小火。 人身被害なし。	身体が当たった際に、電気こんろのスイッチが入った様子とのこと。 電気こんろの上にはIHが置かれていた。	
411	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H21年度	2010	01	兵庫県	物損・・・電気こんろの上に置かれていた可燃物が燃えてキッチンと周囲の壁の一部が焼失した	外出時に何らかの原因により電気こんろのスイッチが入りになったと推測され、ヒーターが加熱して電気こんろの上に置かれていた可燃物が燃焼したと思われる。(入居者は日常電気こんろを使用しておらず物置になっていた)	
412	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H22年度	2010	04	福岡県	小火 人身被害:無し	電気こんろの上に懸せていた木製スノコが燃えているのに気がつき住人が消火器で消火した。その後消防に連絡。(消防の消火活動無し) 入居者は普段から電気こんろを使用しておらず、上に木製スノコを置いていた。スイッチ部も異常がなく、なぜ電気こんろのスイッチが入ったかは不明。	
413	タカスタンダード	日立GLS	HT-1250	100V	タカスタンダード	H22年度	2010	05	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:小火(周囲焼損)	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、使用者の身体が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物及び当該製品が焼損したものと考えられる。	
414	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	パナソニック(旧社名:松下電器産業)キッチン品番 KE-90EC	H22年度	2010	06	千葉県	小火。 人身被害なし。 当該製品の上に置いてあったカセットこんろのボンベが破裂し、周辺が破損した。	事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていたカセットボンベが熱せられ破裂したものと考えられる。	
415	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H22年度	2010	07	大阪府	人身事故:無し 火災:事務員が消火器で消火した	ボヤ火	2010年7月26日の14時20分頃、電気こんろの上に鉄板(パンチング状)を乗せて、その上にコーヒーマーカークーと電気ポットを置いていたところ、溶け出していることに気がつき消火器で消火した。非常ベルが鳴り警備会社が到着して警備会社が消防に連絡した。(11階建てのテナントビルの7階給湯室)事故原因は、身体が当該製品のつまみに触れてスイッチが入りの状態になったと思われる。
416	日立GLS	日立GLS	HT-1250	100V	不明	H22年度	2010	08	福岡県	人身:その他(被害なし) 物損:小火(周囲焼損)	外出から戻ると当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	
417	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	ハウステック KM-1203D	H22年度	2010	09	愛知県	小火。 人身被害なし。 使用者が外出中に、当該製品および周辺を焼損した。	事故原因は、入居者が外出する前にバックが身体がスイッチに触れて、スイッチが入りになったものと推定される。	
418	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100v	株式会社ハウステック	H23年度	2011	04	神奈川県	小火 こんろ上の樹脂製トレーの焼損、室内の壁面がひび割れ煤付着 人的被害なし	消し忘れまたは外出時に身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の近くで置かれていた可燃物(トレー)に引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	
419	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	(株)ハウステック	H23年度	2011	05	東京都	人身:被害なし 物損:小火(壁の一部、エアコン、蛍光灯、プレーカーが焼損)	入居者が外出時に荷物の一部が当該製品のスイッチに接触し、スイッチがON状態になった可能性が高いとのこと。	
420	日立GLS	日立GLS	HT-1250	100V	不明	H23年度	2011	06	愛知県	人身:その他(被害なし) 物損:カセットコンロ破裂	使用者が外出時に意図せず身体または荷物が当該製品のスイッチに触れてスイッチが入り、上に載せてあったカセットコンロのボンベが加熱され、破裂したと思われる。	
421	三菱電機	三菱電機	CR-1501	100v	不明	H23年度	2011	06	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:当該製品の上に置かれていた電気ポット焼損	会社事務室内のキッチンのつまみに従業員の身体等が触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた電気ポットが焼損したと思われる。	
422	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H23年度	2011	08	神奈川県	人身:被害なし 物損:電気こんろの上に置かれていた炊飯器が焼損	入居者が外出時に身体もしくは荷物の一部がスイッチに接触し、スイッチがON状態になり、電気こんろの上に置かれていた炊飯器が燃えたものと考えられる。	
423	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	不明	H23年度	2011	08	東京都	人身:被害なし 物損:キッチン周辺焼損	何らかの原因で電気こんろのスイッチが入り、電気こんろの上に置かれた可燃物に引火したものと考えられる	
424	LIXIL	富士工業	SBE-101-100V	100V	LIXIL(サンウエーブ)	H23年度	2011	09	愛知県	使用者の身体が当該製品のスイッチに触れスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた冷蔵庫が燃えた。	使用者の身体がスイッチに触れてスイッチが入った。	
425	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	ハウステック	H23年度	2011	10	東京都	人身:被害なし 物損:当該製品及び周辺を焼損	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物に引火したものと考えられる。	

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
426	日立GLS	日立GLS	HT-1250	100V	不明	H23年度	2012	02	福岡県	人身:その他(被害なし) 物損:IH調理器焼損	当該製品の上に載せていたIH調理器を焼損する火災が発生した。身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、置かれていたIH調理器に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。
427	日立GLS	日立GLS	HT-1250	100V	不明	H23年度	2012	03	埼玉県	人身:その他(被害なし) 物損:電気こんろ及び周辺の焼損	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物(布巾等)に引火したものと考える。
428	三菱電機	三菱電機	GR-1201A	100v	不明	H24年度	2012	04	大阪府	人身:その他(被害なし) 物損:ヒーター上に置かれたプラスチックの水切りかごが溶けた	従業員の身体等が未対策の当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、ヒーターが通電したものと推定される。
429	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	ハウステック	H24年度	2012	04	東京都	人身:被害なし 物損:当該製品及び周辺を焼損	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物(紙類等)に引火したものと考えられる。
430	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	パナソニック(旧社名:松下電器産業)	H24年度	2012	06	千葉県	人身:被害なし 物損:ミニキッチン周りのみ	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物(紙類等)に引火したものと考えられる。
431	タカラスタンダード	三菱電機	GR-1201A	100v	タカラスタンダード	H24年度	2012	06	東京都	人身:被害なし 物損:ヒーターの上に置かれていた書類の一部のみが焦げた	人や椅子の背もたれ等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、ヒーターが通電したものと推定される。
432	パナソニックHHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H24年度	2012	08	東京都	電気こんろ上に置いて使用していたカセット式ガスコンロが爆発、キッチンパネルに掌大の穴が開き、カセットコンロ及びフライパンが破損・変形した。人的被害は無し。	外出時、何かの原因で電気こんろのスイッチが入り、上に置いて使用していたカセット式ガスコンロが加熱され爆発に至った模様。詳細原因については、現在消防調査につき断定できず。
433	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	パナソニック(旧社名:松下電器産業)	H24年度	2013	02	大阪府	人身:被害なし 物損:キッチン周りの壁、天井および電気こんろが焼け、部屋内がすすけた	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物(生活用品)に引火したものと考えられる。
434	日立GLS	日立GLS	HT-1250	100V	不明	H24年度	2013	02	静岡県	キッチン周辺並びに換気扇の焦げ付き	揚げ物を調理した際の油が鍋に残ったまま、電気こんろ上に放置されており、帰宅後水を飲む際にスイッチに触れ、油が熱せられて発火したものと考えられる。
435	日立GLS	日立GLS	HT-1250	100V	不明	H25年度	2013	07	大阪府	人身:被害なし 物損:卓上形IH調理器 その他被害なし	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれた可燃物(卓上形IH調理器)に引火したものと考えられる。
436	日立GLS	日立GLS	HT-1250	100V	不明	H25年度	2013	08	東京都	当該製品の上に置かれた可燃物の焼損 その他被害なし	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品上に置かれた可燃物が焼損したものと考えられる。
437	日立GLS	日立GLS	HT-1250	100V	不明	H25年度	2013	10	山口県	人身:被害なし 物損:こんろ上に置かれた可燃物の小村及びキッチン周辺の汚損	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物が加熱され、焼損したものと考えられる。
438	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H25年度	2013	10	兵庫県	10月28日の15時頃、社屋ビル4階給湯室に設置されたミニキッチンの1口電気こんろのスイッチに身体の一部が触れてスイッチが入り、ヒーターの上に置かれていたプラスチック製の水切りかごが溶けて周辺を汚損した。	従業員の身体の一部がこんろのスイッチに触れてスイッチが入った。
439	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ工業	H25年度	2014	01	千葉県	医局内に設置されたミニキッチンの電気こんろの上に置かれたプラスチック製の水切りかごが溶けてこんろ周辺の壁の一部が焦げた。	職員の身体が荷物の一部が電気こんろのスイッチに触れて電源が入り、ヒーター上部に置かれていたプラスチック製の水切りかごが溶けた。
440	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	ハウステック	H25年度	2014	02	東京都	人身:被害なし 物損:当該製品および周辺を焼損	荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた木製のお盆やプラスチック製コーヒーマーカーが加熱され火災になったと考えられる。
441	LIXIL	富士工業	SBE-101-100V	100V	サンウエーブ工業	H25年度	2014	03	東京都	7階建て商業ビル4階に設置された給湯室の1口電気こんろのヒーターの上に置かれていた雑巾とスポンジが燃えてこんろ右側の壁が焦げた。	推測としてこんろのスイッチが何らかの要因で入りヒーターが過熱したと思われるが原因は不明。スイッチは押し回してスイッチを入れる機能が正常な状態であり身体や荷物が触れてもスイッチが入らない状態であった。
442	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H25年度	2014	03	静岡県	商業ビル2階の外語学院室内に設置された電気こんろの上に置かれていた段ボールが焦げてこんろ周辺の壁が焦げた。	室内にいた人間の身体が荷物の一部がスイッチに触れて電源が入り、こんろヒーターの上に置かれていた段ボールが焦げてこんろ周辺の壁が焦げた。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
443	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ工業	H26年度	2014	04	東京都	4階建て鉄筋アパート4階の部屋に設置されてミニキッチンの1口電気こんろのスイッチが入り周辺に置かれていた可燃物に引火して部屋を焼失した。	入居者の帰宅時に身体か荷物の一部がこんろのスイッチに触れて電源が入ったと推測されるが詳細は不明。
444	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	ハウステック	H26年度	2014	06	東京都	人身:被害なし 物損:こんろ上のバスタオル焦げ	電気こんろのスイッチ付近には常に脚立が立てかけてあり、その脚立が居住者が外出の際、何らかの原因で意図せず当該機器のスイッチに接触し、スイッチがON状態になったことで当該機器の上に置いてあったバスタオルが加熱されたと考えられる。
445	富士工業	富士工業	FH-31B	100v	不明	H26年度	2014	08	東京都	電気こんろの上に置かれていたカセットガスコンロが破裂してミニキッチンの周辺を破損した。	外出時に入居者の身体か荷物の一部が電気こんろのスイッチにあたりスイッチが入りの状態になり、電気こんろの上に置かれていたカセットガスコンロが過熱されて破裂し、ミニキッチンの周辺を破損した。
446	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H26年度	2014	08	兵庫県	人身:被害なし 物損:室内ほぼ全焼	入居者の身体等の一部が当該電気こんろのスイッチに当たり、スイッチがONの状態になった為、電気こんろ周辺にあった可燃物が発火し、火災になったものと推測する。
447	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	ハウステック	H26年度	2014	11	埼玉県	人身:被害なし 物損:室内壁、床、ミニキッチン本体の焼損	居住者が外出の際、身体の一部か荷物が当該電気こんろのスイッチつまみに当たった為、電気こんろのスイッチがON状態になり、電気こんろの上にあった可燃物が加熱されたと考えられる。
448	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-2102	200V	パナソニック	H26年度	2014	12	東京都	人身:被害なし 物損:留守中に火災発生、ワンルームの半分が天井まで燃えた。火災報知器が作動し、消防出動。	入居者が外出時などに身体の一部か荷物が、当該電気こんろのスイッチつまみに当たった為、電気こんろのスイッチがON状態になり、電気こんろ周辺にあった可燃物が過熱され、当該事象が発生したものと推測する。
449	日立GLS	日立GLS	HT-1250	100V	不明	H27年度	2015	04	大阪府	人身:被害なし 物損:こんろ上に置かれた可燃物よりの発煙	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物が加熱され発煙したものと考えられる。
450	日立GLS	日立GLS	HT-1550	200V	不明	H27年度	2015	06	愛知県	人身:被害なし 物損:こんろ及びこんろ周辺とキッチンの壁・天井の一部を焼損	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上、及び周辺に置かれた可燃物が過熱され発火したものと考えられる。
451	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	ハウステック	H27年度	2015	08	東京都	人身:被害なし 物損:こんろの上に電気ケトル焼損	ミニキッチンの隣に洗濯機があり、洗濯物を取り出した際に洗濯物が身体の一部が当該電気こんろのスイッチに当たったため、電源が入り、電気こんろの周囲にあった可燃物が焼損したものと推測する。
452	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	ハウステック	H27年度	2015	09	東京都	人身:被害なし 物損:室内壁、天井、電気こんろ、換気扇の焼損	居住者が荷物を持って外出した際、荷物か身体がスイッチに触れて、スイッチがON状態になったことで当該機器周辺にあった可燃物が加熱され当該事象が発生したものと推測される。
453	日立GLS	日立GLS	HT-1250	100V	不明	H27年度	2015	12	福岡県	人身:被害なし 物損:こんろ周辺とキッチンの壁・天井の一部が焦げた。	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の付近に置かれた可燃物が加熱され引火したものと考えられる。
454	LIXIL	富士工業	SBE-101	200V	不明	H27年度	2016	02	広島県	電気こんろの上に置かれていた電気ポットが焦げた。	2月6日の午後9時20分頃、401号室の火災報知器が作動し、住人がミニキッチンに設置された1口電気こんろのヒーターの上に置かれていた電気ポットが焦げているのに気が付き、消火器で消火した。帰宅時に身体か荷物の一部が1口電気こんろのスイッチにあたり電源が入ったと推測される。
455	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-2102	200V	松下電工	H28年度	2016	10	京都府	人身:被害なし 物損:当該製品の上に置いていた可燃物を焼損	事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物が燃えたものと考えられる。
456	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	不明	H28年度	2016	12	岡山県	人身:被害なし 物損:当該製品および周辺を焼損	調査中とのこと
457	LIXIL	富士工業	SBE-101-100V	100V	不明	H28年度	2017	02	東京都	1口電気こんろの上に置かれていた可燃物が燃えて、こんろ周辺を焼損した。	外出時に身体か荷物の一部が1口電気こんろのスイッチにあたり電源が入ったと推測される。
458	日立GLS	日立GLS	HT-1250	100V	不明	H29年度	2017	05	福岡県	人身:被害なし 物損:こんろ、及びこんろ周辺の一部が焼損した	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物が加熱され発火したものと考えられる。
459	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H29年度	2017	11	宮城県	人身:被害なし 物損:キッチンユニットの壁面が焼けた	当該電気こんろのスイッチが何らかの原因で入り、当該電気こんろの上に置いていた雑巾が焦げ、キッチンユニットの壁面が焼けた

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
460	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	ハウステック	H29年度	2017	11	愛知県	人身:被害なし 物損:換気扇、室内の壁、天井の一部が焼損	電気こんろの上に雑巾の入った樹脂製のバケツが置かれており、当該電気こんろのスイッチが何らかの原因で入り、当該電気こんろ上にあった樹脂製バケツが溶融発火し、溶融樹脂の火種が電気こんろ下に落下したことで、収納物に引火、火災に至ったものと考えられる。
461	LIXIL	富士工業	SBE-101	200V	不明	H29年度	2017	12	岐阜県	旅館の女子寮に設置されたミニキッチンの1口電気こんろのスイッチがオンの状態で近くに置かれていた可燃物に引火して壁と天井のクロスが黒くなった。	不明であるが消防の見解は使用者の誤使用であり重大火品事故と考えていないとの発言があった。
462	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	H29年度	2018	02	東京都	人身:被害なし 物損:当該電気こんろ及び壁の焼損	当該電気こんろのスイッチが何らかの原因で入り、当該電気こんろ上にキッチンペーパー、タオル等の可燃物があったため発火したと考えられる。
463	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H30年度	2018	05	東京都	4階建て出版社の4階に設置された給湯室で1口電気こんろのスイッチがオンの状態で近くに置かれていた可燃物が燃えて給湯室を焼損した。	製造作業員が清掃時にスイッチに触れたと推測される。
464	LIXIL	富士工業	SBE-101	200V	不明	H30年度	2018	09	愛知県	ミニキッチンの壁と床の一部焼損	ツマミに体か荷物の一部が触れてスイッチがオンになったと思われる。
465	日立GLS	日立GLS	HT-1250	100V	不明	H30年度	2018	09	兵庫県	人身:被害なし。 物損:こんろ周辺の壁面、天井の一部が焦げた。	何らかの原因でスイッチが入り、当該製品付近の可燃物が熱せられ、発煙に至ったものと考えられる。
466	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	ハウステック	H30年度	2018	10	大阪府	人身:被害なし 物損:キッチン周辺の床、一部天井を破損	入居者が外出時に当該電気こんろのスイッチつまみに触れたため、電源が入ったと推測される。また、当該電気こんろ上に可燃物があったため発火したものと判断する。
467	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1103 または HK-1102	100V	ハウステック	H30年度	2019	01	東京都	人身:被害なし 物損:製品及び周辺を焼損	現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物が燃えたものと考えられる。
468	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	不明	H30年度	2019	03	東京都	人身:被害なし 物損:当該製品上の樹脂製水切りカゴの底が溶け、水切りカゴに入れてあったふさん2枚の一部が焦げた	使用者の不注意で当該製品のスイッチがONの状態になったため、当該製品の上にあった可燃物が発火したものと推測する
469	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	ハウステック	R1年度	2019	07	愛知県	人身:被害なし 物損:製品及び当該製品の上に置いていたカゴとヒーターを焼損	外出する時に体(体につけた荷物)がスイッチに触れ通電状態になり、当該製品の上に置かれていた可燃物が燃えたものと考えられる
470	LIXIL	富士工業	SBE101	100V	サンウェーブ	R1年度	2019	07	兵庫県	ホテル社員寮に設置された1口電気こんろのスイッチがONの状態になり、ヒーターの上に置かれていたカセットガスコンロが破裂して2名が火傷(顔面と左足の甲)し、窓枠と入ロドアが破損した。	身体か荷物が電気こんろのスイッチに触れてONになった。
471	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	不明	R1年度	2019	08	和歌山県	人身:被害なし 物損:小火	リコールの内容と同じ事象の事故
472	日立GLS	日立GLS	HT-1250	100V	不明	R1年度	2019	08	広島県	人身:被害なし 物損:こんろの一部およびヒータ上に置かれた紙箱が焼損 周囲の壁の一部と天井の換気扇が焦げた	居住者の身体等が、当該製品のつまみに触れて意図せずスイッチが入り、こんろ上に置かれていた可燃物(紙箱)が加熱され、引火したものと考えられる。
473	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	不明	R1年度	2019	10	神奈川県	人身:被害なし 物損:台所が燃え、部屋天井も焼けた	体か荷物が当たり、スイッチが入り当該製品の上にあった可燃物が焼損し、延焼したものと考えられる
474	日立GLS	日立GLS	HT-1250	100V	不明	R1年度	2020	01	東京都	人的被害:なし 物損:こんろおよびこんろ周辺の壁・床等一部焼損	居住者の身体等が当該製品のつまみに触れて意図せずスイッチが入り、こんろ上に置かれていた可燃物(食品トレー、紙バック等)が加熱され、引火したものと考えられる。
475	パナソニックHS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	松下電工	R2年度	2021	03	東京都	人身:被害なし 物損:こんろ上のマットが燃えた	掃除中に体が当たり、スイッチが入り当該製品の上にあったマットが燃えたと考えられる
476	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	ハウステック	R3年度	2021	07	東京都	人身:被害なし 物損:当該製品の上に置いていたプラスチック製の水切りカゴが溶けて焦げた	入居者が引っ越しの準備中に当該製品のスイッチつまみが誤って入れられた結果、その上に置かれていた可燃物(プラスチック製の水切りカゴ)が発火した事故と推定

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
477	LIXIL	富士工業	SBE-101	100v	不明	R3年度	2021	11	愛媛県	事務所給湯室に設置された電気こんろのヒーターの上に置かれた段ボールが燃え周辺の壁焼損及びカセットコンロのボンベが破裂し隣接する工場の壁に煤が付着し壁の一部が破損した。	身体が荷物の一部がこんろのスイッチに触れ電源が入ったと思われる。
478	タカスタンダード	三菱電機	CR-1202	100V	タカスタンダード	R3年度	2021	11	埼玉県	人身:被害なし 物損:こんろ上に置かれたエアコンから外したエアコンフィルターが溶けた。	入居者が部屋を片付けていた際に、持っていたゴミ袋が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていたエアコンから外したエアコンフィルターが溶けた。
479	ハウステック	パナソニックLAS	HK-1102	100V	不明	R4年度	2022	07	東京都	人身:被害なし 物損:こんろの上に載せていた段ボールが燃えた	居室を倉庫として使用、段ボールをコンロの上に置いた際、身体がスイッチに触れ通電したと推測している
480	東芝ライフスタイル	富士工業	BHP-111	100V	不明	R4年度	2022	08	東京都	人身事故:無し ボヤ火災:商業ビル8Fの事務所給湯室の一口電気こんろのヒーター上に置かれていた樹脂製の食器トレイが溶融した。	・一口電気こんろのスイッチのつまみの回転トルクが弱かったため、 従業員の方がつまみにぶつかりスイッチがONの状態となり、 一口電気こんろの上に置かれていた樹脂製の食器トレイが溶融したものと推定。(消防も同見解)
481	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	不明	R4年度	2022	09	東京都	こんろの上に載せていた段ボール等が燃えた	こんろのつまみに体が触れ、こんろ上に置いてあった段ボール等が発火した
482	LIXIL	富士工業	SBE-101	200V	不明	R4年度	2022	11	熊本県	ミニキッチン小火	スイッチに身体が荷物が触れて電源が入りヒーターの上に置かれていた可燃物が燃えた。
483	LIXIL	富士工業	SBE-101	200V	不明	R5年度	2023	04	東京都	・人的被害 火災による直接の被害はなし。ただし、 消火活動中、入居者様が手のひらに軽 度な火傷。(通院1回で完治) ・物的被害 キッチンユニット周辺で火災。 (被害状況は入居者様からヒヤリング)	電気こんろのつまみに意図せず触れてスイッチが「入」状態となり 周辺に置かれた可燃物に引火し、キッチンユニット周辺で火 災が発生したと推定。 (消防の見解を入居者様からヒヤリング)
484	日立GLS	日立GLS	HT-1250	100V	不明	R5年度	2023	05	神奈川県	人身:無し 物損:こんろおよびこんろ上に置いて あった可燃物およびその周辺。 5/25消防合同調査実施	居住者の身体等が、当該製品のつまみに触れて意図せずス イッチが入り、こんろ上に置かれていた可燃物が加熱され、引 火したものと考えられる。
485	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	サンウェーブ	R5年度	2023	07	東京都	人身:被害なし 物損:当該製品の上に置いていた可燃 物を焼損する小火が発生した	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製 品の上に置かれていた可燃物が燃えたものと考えられる。
486	パナソニックLAS	パナソニックLAS	NK-1102	100V	不明	R5年度	2024	02	東京都	人身:被害なし 物損:当該製品の上に置いていた可燃 物および周辺を焼損する小火が発生し た。	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製 品の上に置かれていた可燃物が燃えたものと考えられる。